

2021年第三季度不符合规划许可指标技术审核内容要求退件次数累计大于等于5次名单

| 序号 | 规整单位 | 规整员及证书编号 | 设计单位 | 区域 | 入件项目名称 | 自2021年4月21日起累计技审退件次数 |
|----|------------------------|-----------------|--------------------|----|-----------------|----------------------|
| 1 | 广东鸿宇建筑与工程设计顾问有限公司佛山分公司 | 潘锦姬CC1005070014 | 广东鸿宇建筑与工程设计顾问有限公司 | 南海 | 东方燕滋都 | 5 |
| 2 | 广州博厦建筑设计研究院有限公司 | 冯苗SW1206060184 | 广州博厦建筑设计研究院有限公司 | 高明 | 满香园 | 6 |
| 3 | | 梁锦华SW1206060185 | 广州博厦建筑设计研究院有限公司 | 高明 | 钧明悦广场A区（原名均明城） | 5 |
| 4 | 佛山市南方建筑设计院有限公司 | 郑邦鹏CC1009070053 | 广东省华城建筑设计有限公司佛山分公司 | 高明 | 晴熙云翠园（1-6#、地下室） | 7 |